

2023-2024 学年第一学期林草学院、水土保持学院实验室安全检查报告（第 9 周）

2023 年 10 月 26 日，林草学院、水土保持学院实验室安全检查工作组对我院林学楼、教九楼、生物技术大楼实验室进行了安全检查。针对检查中发现的问题已现场指导并提出整改建议。具体检查结果通报如下：

（一）教九楼


1. 9c508 经济林植物生理生化实验室(明美玲)：废液未贴酸碱标识。



2. 教九楼 6 楼东侧楼道堆放物品阻碍安全通道



3. 9c606 组织培养室（杨晓明）：高压灭菌锅使用证办理中，使用登记记录不全



4. 9c604 分子生物学实验室（杨晓明）：门后堆放物品阻碍安全出口



(二) 生技楼

1、60402-60404 昆虫生理实验室（郝德君）：管制类危化品三氯甲烷用后放置于通风柜内。



2、60403 昆虫化学生态实验室（高翠青）：仪器设备使用老化接线板，存在安全隐患。



3、60409 真菌毒素实验室（谈家金）：自习区和实验区未区分，物品多，杂乱。





4、60413 森林病理生理学实验室（陈凤毛）：药品摆放于桌面，实验区和自习区未区分，有饮食现象。




试剂药品全摆放于桌面



5、60416-418 抗病蛋白组学实验室(叶建仁)：生活垃圾与实验垃圾混放




枪头混在黑色普通垃圾桶内



实验用过的手套混在普通垃圾桶内

6、60427 分子病理实验室（樊奔）：易制爆危化品高氯酸钠放于普通药品柜内。



易制爆试剂 高氯酸钠

7、60432 生理生化室、苗木检验室（高捍东、史锋厚）：垃圾分类不规范，并未使用黄/黑垃圾袋进行区分。



手套与包装纸盒混放、未对垃圾袋进行区分

10、60523 分子遗传学实验室（程强/陈英）：实验垃圾与普通垃圾混放；
仪器使用接线板，放置于地面，存在安全隐患。



11、6053--60534 分子细胞遗传学研究室（徐立安、倪州献）：卫生状况
差；实验苗木未及时清理；废液桶无分类标识。



桌面全是土颗粒



用完的实验苗木未及时清理



废液桶无分类标识

本次检查重点对实验室的环境卫生、危废分类处理及用电安全问题进行了检查，并对9月份检查中存在的问题进行了闭环检查，检查过程中发现多个实验室已针对前期安全检查报告中提出的问题进行了整改，但仍有少数实验室并未整改到位。对于未整改到位及本次检查中发现的安全隐患，希望各实验室负责人高度重视，积极进行整改，各实验室主任也要加强对本学科实验室的监督，切实消除实验室安全隐患，确保实验室的安全运行。

林草学院、水土保持学院实验室安全检查工作小组

2023年10月27日